

- ▶ Ürünler paletler halinde sevke hazırlanır. Paletler ile ürünler arasında yatay ve dikey konulan koruyucu strafor vardır. Sevkiyat sırasında dağılmaması için şerit çemberler ile bağlanır.
- ▶ Ürünlerimiz fabrikada kamyon üzeri teslim edilir.
- ▶ Uygulama ve nakil esnasında kenar köşe kısımlarını ve yüzey kalitesini koruyunuz.
- ▶ Ürünlerin işlem görmüş yüzeylerinin birbirine yapışık olması yüzeyin korunmasını sağlar.
- ▶ Karo paletleri genellikle tek sıra istifleyiniz. Dar alanlarda en çok 2 sıra istif ediniz.
- ▶ Basamak gibi prekast ürünlerini kesinlikle tek sıra istifleyiniz.
- ▶ Araçları mutlaka forklift kullanarak boşaltılmalı, mümkün değil ise dik olarak yüz yüze istiflenmelidir.
- ▶ Şantiyeye getirilen ürünlerin indirilmesinde en uygun araç forklifttir. Vinç ya da kurtarıcı ile yapılan indirmelerde ürünler deformasyona uğrayabilir, dikkatli olunmalıdır. Elle indirme yapılacak ise ürünler dik durumda istiflenmeli, dikey aralara ahşap çitalar konulmalıdır.
- ▶ Yatay ve dikey taşımalarda kenar ve köşe düzgünlüklerine azami özen gösterilmelidir.
- ▶ Paletleri yere indirirken, kullandığınız araca bağlı olmaksızın, zeminin düz olması ve paletlerin yavaşça ve zemine paralel olarak indirilmesi gerekir.